

Slawomir Zietek

From: Slawomir Blicharz
Sent: Monday, November 25, 2013 7:58 AM
To: Leszek M. Wroblewski
Cc: Slawomir Zietek
Subject: RE: Error 4

Panie Leszku,

Lista błędów:

1. Internal error (hardware).
2. Internal error (software assert).
3. CRC error.
4. Open temperature probe (T1).
5. Short temperature probe (T1).
6. Initial fill.
7. Refill.
8. Unwanted fill.
9. Heater open.

Dla błędów 6 i 7 trzeba będzie ustalić odpowiedni czas.

Jeżeli wyskoczył błąd 4 to albo nie była podłączona sonda pomiaru temperatury, albo jest to sonda o innym zakresie rezystancji niż w kawiarkach CBS-2130.

Z małej płytki na złączu CN10 powinny być dwa napięcia takie same tzn. 5V i GND, Natomiast dla płytki z wyświetlaczem na złączu CN5 opis jest GND, 5V i 24V. W tym przypadku napięcie 5V z małej płytki jest podłączone do pinu 24V z dużej płytki. Tak powinno być.

Wiecej informacji na skype.

Pozdrawiam,
Sławek

-----Original Message-----

From: Leszek M. Wroblewski
Sent: Monday, November 25, 2013 12:14 AM
To: Slawomir Blicharz
Subject: Error 4

Panos Sławku
Wyskoczył blad error
Co to znaczy?
Jamie napięcia maja na zasaniu 5 i 5 ?

Leszek

Sent from my iPhone